

## Plan de classement

- ∨ Instrument de recherche 1078 W Direction des Bâtiments de la Ville de Quimper
  - ∨ Bâtiments et équipements sportifs
    - ∨ Stades, salles et complexes sportifs
      - [Stade de Penvillers, interventions diverses.](#)

### [Stade de Penvillers, interventions diverses.](#)

**Description :**

- problème d'humidité et d'infiltrations : correspondance. (1969-1971)
- rénovation de la cabine de sonorisation : décision de l'administration municipale, délibération du conseil municipal, rapport, correspondance. (1975-1979)
- surélévation de la couverture des gradins démontables : rapport présenté à l'administration municipale. (1976)
- contrôle technique de l'auvent des tribunes (Bureau Véritas) : rapport d'essais, correspondance. (1977-1978)
- remise en état des portes d'accès aux buvettes : correspondance. (1978)
- agrandissement de l'entrée du stade : délibération du conseil municipal. (1979)

**Date :**

1969-1979

**Identifiant :**

1078 W 215