

Plan de classement

∨ Instrument de recherche 1078 W Direction des Bâtiments de la Ville de Quimper

∨ Bâtiments et équipements scolaires.

∨ Groupes scolaires

• 3ème groupe scolaire de Kermoysan dit Paul Langevin, construction (suite) : contrôles techniques, vérification de l'installation électrique, exécution des travaux et dénomination du grou...

[3ème groupe scolaire de Kermoysan dit Paul Langevin, construction \(suite\) : contrôles techniques, vérification de l'installation électrique, exécution des travaux et dénomination du groupe scolaire, décoration artistique.](#)

Description :

- contrôles techniques (centre scientifique et technique du bâtiment) : rapport d'essai de résistance au feu, rapport concernant la détermination des indices d'affaiblissement acoustique. (1970-1974)
- vérification de l'installation électrique (Socotec) : rapport, notes d'honoraires, notes manuscrites, correspondance. (1975-1977)
- exécution des travaux et dénomination : convocations, procès-verbal de réception définitive avec réserves, délibération du conseil municipal, correspondance. (1976)
- décoration artistique (Jean-Claude Carsuzan) : curriculum vitae, présentation du projet, photographie de la maquette du projet, plans de situation de l'œuvre, décision de l'administration municipale, délibération du conseil municipal, arrêté préfectoral, convention, notification de marché, rapport, procès-verbal de réception provisoire. (1974-1976)

Date :

1970-1977

Identifiant :

1078 W 53