

## Plan de classement

- ∨ Instrument de recherche 1078 W Direction des Bâtiments de la Ville de Quimper
  - ∨ Bâtiments et équipements sportifs
    - ∨ Stades, salles et complexes sportifs
      - [Stade de Penvillers, construction 3ème tranche \(aménagement des sols et annexes\).](#)

### [Stade de Penvillers, construction 3ème tranche \(aménagement des sols et annexes\).](#)

**Description :**

- étude du projet : rapports, devis estimatif, plan délimitant la zone concernée par la troisième étape. (1967)
- pose de revêtements : devis, documentation professionnelle, correspondance. (1966-1968)
- système d'arrosage (Perrot-France) : bon de livraison, documentation professionnelle, correspondance. (1967-1968)
- pose de glaces de protection sur le promenoir des tribunes (G. Guennec) : devis estimatif, plan, correspondance. (1968)
- construction d'un pavillon de démonstration par le bureau d'étude BU-BA-TECA) : délibération du conseil municipal, convention. (1968)
- fermeture arrière des tribunes (Entreprise Limousin et Miroiteries de l'ouest) (voir aussi 1078 W 207) : devis descriptifs et estimatifs, note de calculs, facture, procès-verbal de réception des travaux, plans, correspondance. (1968)

**Date :**

1967-1968

**Identifiant :**

1078 W 212