

## Plan de classement

- ∨ Instrument de recherche 1078 W Direction des Bâtiments de la Ville de Quimper
  - ∨ Bâtiments et équipements sportifs
    - ∨ Piscines
      - Stade nautique de Kerlan Vian, construction (suite) : étude de béton armé (BET Caugnant).

### Stade nautique de Kerlan Vian, construction (suite) : étude de béton armé (BET Caugnant).

#### Description :

Note de calcul, bordaux d'envoi, plans de la piscine couverte (1 cote d'arase des puits g. b. fondations, 2 implantation coffrage des fondations sur puits, 3 coffrage du plancher haut de sous-sol du bâtiment d'exploitation, 4 coffrage du plancher haut du bâtiment des annexes, 5 coffrage du plancher haut du rez-de-chaussée du bâtiment des annexes, 6 coffrage de la partie en élévation au-dessus des bassins, 7 armatures des semelles sur puits et amorces des poteaux des fondations, 8 coffrage du bassin sportif, 9 armatures des poteaux du bassin sportif, 10 coffrage du bassin école, 11 armatures des poteaux du bassin, 12 armatures des longrines planche 1 des fondation, 13 armatures les longrines planche 2 des fondations, 15 armatures des longrines planche 3 des fondations, 16 coffrages armatures du mur de soutènement entre axes 1 et 2, 17 armatures des longrines planche 4 des fondations, 18 armatures des poteaux du plancher haut du sous-sol du bâtiment d'exploitation, 19 armatures planche 1 du plancher haut du sous-sol du bâtiment d'exploitation, 20 armatures planche 2 du plancher haut du sous-sol du bâtiment d'exploitation, 21 armatures des voiles plancher haut du sous-sol, 22 coffrage armatures des escaliers du sous-sol du bâtiment des annexes, 23 coffrage du détail de rive des bassins, 24 coffrage des détails du bassin sportif, 25 coffrage armatures de l'escalier du sous-sol du bâtiment d'exploitation, 26 armatures du bassin sportif, 28 coffrage armatures du détail de l'accès à la gaine technique, 29 armatures de la dalle du bassin sportif, 30 armatures du détail de rive des bassins, 31 armatures des détails du bassin sportif, 32 bassin école, 33 armatures des poutres et voiles du bassin école, 35 coffrages armatures des escaliers du pignon nord du bâtiment des annexes, 36 armatures du plancher haut du sous-sol du bâtiment des annexes, 37 coffrage des éléments préfabriqués pour façade du bâtiment d'exploitation, 38 coffrage de l'empoutrellement du plancher haut du sous-sol des bâtiments d'exploitation et des annexes, 39 armatures des nervures planche 1 du plancher haut du sous-sol, 40 armatures des nervures planche 2, 42 armatures de la partie en élévation au-dessus des bassins, 43 armatures des poteaux de la partie en élévation au-dessus des bassins, 44 armatures des poteaux du plancher haut du rez-de-chaussée du bâtiment des annexes, 45 armatures des chaînages et linteaux sous les poteaux en saillie du plancher haut du sous-sol du bâtiment des annexes, 46 armatures de l'escalier extérieur du plancher haut du sous-sol du bâtiment des annexes, 47 coffrage de l'empoutrellement du plancher haut du rez-de-chaussée du bâtiment des annexes, 48 armatures du plancher haut du rez-de-chaussée du bâtiment des annexes, 49 armatures de l'empoutrellement du plancher haut du rez-de-chaussée de bâtiment des annexes, 50 coffrage armatures des escalier d'accès aux gradins, 53 coffrage armatures du doublage intérieur des pignons du bâtiment d'exploitation, 54 coffrage armatures du linteau de support contre la cloison au droit escalier d'escalier d'accès aux gradins).

#### Date :

1967-1969

#### Identifiant :

1078 W 229